

Протокол № 67
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

23 октября 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Егоров Роман Викторович – член комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета;
Коротин Александр Иванович – член комитета;
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Стариков Антон Игоревич – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Коротина А.И.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2023 год:

– ООО «АЦГХ», г. Москва (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ», г. Тула (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Аттестационный Центр», г. Норильск (Аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС Архангельск», г. Архангельск (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС Великий Новгород», г. Великий Новгород (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-ЛенОбл», г. Ленинградская область (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «ГАЦ АР НАКС», г. Барнаул (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «ГАДЦ «РИТМ», г. Невинномысск (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Корпорация «Энергокомплекс», г. Екатеринбург (Проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС», г. Краснодар (Аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «СЗ АНТЦ Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург (Проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

2. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО АЦС «ИТС СвП» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

3. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» АО «Гипронефтегаз» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

4. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «МИСиК» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

5. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Вышеуказанные организации соответствуют требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступили Лучина Т.Л. и Егоров Р.В.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (ООО «АЦГХ»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 26.04.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «АЦГХ», г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «АЦГХ», г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЭКСПЕРТ» (ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ»), г. Тула - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 25.05.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» (МР-21АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 40 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства):*

п. 8.3.4 СТО НАКС 2.6-2021:

- в протоколах аттестации сварщиков (№№ МР-21АЦ-И-12424, МР-21АЦ-И-12422, МР-21АЦ-И-12420, МР-21АЦ-И-12426, МР-21АЦ-И-12385, МР-21АЦ-И-10844, МР-21АЦ-И-12459, МР-21АЦ-И-12458, МР-21АЦ-И-12460, МР-21АЦ-И-12462, МР-21АЦ-И-12462, МР-21АЦ-И-12461, МР-21АЦ-И-12463, МР-21АЦ-И-12464, МР-21АЦ-И-12465, МР-21АЦ-И-12466, МР-21АЦ-И-12536, МР-21АЦ-И-12538) указана дата механических испытаний с разницей в один день с датой радиографического контроля (соответствует документам по контролю и испытаниям, выданным лабораторией ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ»). ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» не имеет участка по механообработке и договоров с организациями на изготовление образцов для механических испытаний сварных соединений металлических материалов;

п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2021:

- технологические карты сборки и сварки в массовом порядке содержат ошибки: не указана марка сварочного оборудования; указаны недействующие документы по контролю, документы, не относящиеся к испытаниям сварных соединений (например, из полимерных материалов);

п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- нормативные документы, указанные в технологических картах, не соответствуют документам, указанным в заключениях (актах, протоколах) с результатами контроля качества;

п. 6.4.1 СТО НАКС 2.1 – 2021, п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- в трех комплектах документов (к аттестационным удостоверениям МР-21АЦ-И-12470, МР-21АЦ-И-12471, МР-21АЦ-И-12384 с областью аттестации на группы технических устройств ПТО и МО) приложены заключения по радиационному контролю, выданные лабораторией неразрушающего контроля филиала АО НПО «Тяжпромарматура» (МР-21АЦ-4АП), в области аттестации которой отсутствует группа технических устройств МО.

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» (АЦСТ-83) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены;

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ» (АЦСО-76) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 15 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварочного оборудования):*

Технологические карты сварки КСС, приложенные к свидетельствам об аттестации №№ АЦСО-76-02329, АЦСО-76-02084, АЦСО-76-02223, АЦСО-76-01750, АЦСО-76-01751, АЦСО-76-01749, АЦСО-76-02321,

АЦСО-76-01769, АЦСО-76-02137, АЦСО-76-01911, АЦСО-76-01910, не соответствуют п. 7.4 СТО НАКС 2.8-2021: не указано испытываемое оборудование, сварочные материалы и режимы сварки не соответствуют нормативным документам.

Формирование и хранение архивных дел не соответствует п. 11.3 СТО НАКС 2.8-2021.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ»**, г. Тула:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 6.4.1);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 8.1.2, 8.3.4, 10.1.1);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не допущены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4, 11.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю МР-21АЦ Тузову Р.Б., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ»**, г. Тула:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 6.4.1);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 8.1.2, 8.3.4, 10.1.1);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не допущены;

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестаций сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.4, 11.3), и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю МР-21АЦ Тузову Р.Б., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный Центр» (ООО «Аттестационный центр»), г. Норильск - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 26.05.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «Аттестационный центр», г. Норильск при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «Аттестационный центр», г. Норильск при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Архангельск» (ООО «НАКС Архангельск»), г. Архангельск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 16.06.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС Архангельск», г. Архангельск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС Архангельск», г. Архангельск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Великий Новгород» (ООО «НАКС Великий Новгород»), г. Великий Новгород - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 12.07.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Великий Новгород» (СЗР-11АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства):*

п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- в двух комплектах документов (аттестационные удостоверения СЗР-11АЦ-И-01875 и СЗР-11АЦ-И-01844) приложены документы с результатами контроля качества КСС, в которых указаны нормативные документы, не регламентирующие сварку и контроль качества материалов группы М11 (СП 70.13330.2012; СП 53-101-98);

п. 1.15.3 РД 03-495-02:

- в одном комплекте документов (аттестационное удостоверение СЗР-11АЦ-И-01844) протокол аттестации содержит технические ошибки в части области распространения результатов аттестации (КСС группы М11: 48x5, 159x14 – выполнен ос(сп) – область распространения для группы М11 указана без ограничений (ос(бп), ос(сп), дз(бз), дс(зк)).

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Великий Новгород» (АЦСТ-138) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки):*

п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020

- в комплекте документов к свидетельству № АЦСТ-138-00242 фотоотчет не содержит фотографии члена(ов) аттестационной комиссии, дата сварки КСС согласно фотоотчету 12.03.2021, в протоколах испытаний КСС – 15.03.2021;

п. 6.10 СТО НАКС 2.9-2020:

- в комплектах документов к свидетельствам №№ АЦСТ-138-00259, АЦСТ-138-00313, АЦСТ-138-00267 приложены незаверенные копии заявочных документов;

п. 11.1 и п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020

- в документах с результатами контроля качества КСС, прилагаемых к свидетельствам №№ АЦСТ-138-00242, АЦСТ-138-00259, АЦСТ-138-00313, АЦСТ-138-00267, АЦСТ-138-00260, АЦСТ-138-00277, дата сварки КСС не соответствует дате сварки КСС по фотоотчету:

- свидетельство № АЦСТ-138-00259: дата сварки КСС по фотоотчету 07.04.2021, в протоколах испытаний КСС - 09.04.2021;

- свидетельство № АЦСТ-138-00313: дата сварки КСС по фотоотчету 05.05.2022 в протоколах механических испытаний КСС – 28.04.2022;

- свидетельство АЦСТ-138-00267: дата сварки КСС по фотоотчету 01.07.2021 в протоколах механических испытаний КСС на статический изгиб - 17.05.2021;

- свидетельство АЦСТ-138-00260: дата сварки КСС по фотоотчету 14.05.2021, в протоколах испытаний КСС – 17.05.2021;

- свидетельство АЦСТ-138-00277: дата сварки КСС по фотоотчету 14.01.2021, в протоколах испытаний КСС – 15.05.2021.

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Великий Новгород» (АЦСО-120) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и

документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварочного оборудования):

п.6.9 СТО НАКС 2.8-2020:

- в комплектах документов к свидетельствам №№ АЦСО-120-00243, АЦСО-120-00187, АЦСО-120-00188, АЦСО-120-00234, АЦСО-120-00218 прилагаемые копии документов не заверены или заверены не должным образом;

п.1.2 Приложения 1 к РД 03-614-03:

- в комплектах документов к свидетельствам №№ АЦСО-120-00243, АЦСО-120-00257, АЦСО-120-00259 приложен протокол аттестации, оформленный до проведения неразрушающего контроля КСС, выполненных при практических испытаниях сварочного оборудования;

п.1.1 Приложения 1 к РД 03-614-03:

- в комплектах документов к свидетельствам №№ АЦСО-120-00250, АЦСО-120-00251, АЦСО-120-00257, АЦСО-120-00259 приложена рабочая программа аттестации, утвержденная позже даты оформления протокола аттестации;

п.9.8 СТО НАКС 2.8-2021:

- в комплекте документов к свидетельству № АЦСО-120-00234 отсутствует фото шильдика испытываемого сварочного оборудования;

п.11.3 СТО НАКС 2.8-2020:

- в комплекте документов к свидетельствам №№ АЦСО-120-00187 и АЦСО-120-00188 отсутствуют оригинал заявки, протокол аттестации, заключение по контролю КСС (акт ВИК).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС Великий Новгород», г. Великий Новгород:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 10.1.1);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.15.3).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 6.10, 9.10, 11.1, 11.2).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.9, 11.3);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 9.8);

РД 03-614-03, приложение 1 «Технологический регламент проведения аттестации сварочного оборудования» (п.п. 1.1, 1.2),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю СЗР-11АЦ, АЦСТ-138, АЦСО-20 *Стогову А.А.*, членам комиссии *Арсентьеву Р.В.* (СЗР-11АЦ, АЦСТ-138, АЦСО-20), *Ефимову В.В.* (СЗР-11АЦ, АЦСТ-138), *Сторчевой Т.А.* (АЦСО-20), допустившим нарушения требований документов САС, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС Великий Новгород», г. Великий Новгород:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 10.1.1);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.15.3).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 6.10, 9.10, 11.1, 11.2).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.9, 11.3);

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 9.8);

РД 03-614-03, приложение 1 «Технологический регламент проведения аттестации сварочного оборудования» (п.п. 1.1, 1.2),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю СЗР-11АЦ, АЦСТ-138, АЦСО-20 *Стогову А.А.*, членам комиссии *Арсентьеву Р.В.* (СЗР-11АЦ, АЦСТ-138, АЦСО-20), *Ефимову В.В.* (СЗР-11АЦ, АЦСТ-138), *Сторчевой Т.А.* (АЦСО-20), допустившим нарушения требований документов САС, вынести предупреждение.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС- Ленинградская область» (ООО «НАКС-ЛенОбл»), Ленинградская область - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 20.07.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-ЛенОбл», Ленинградская область при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-ЛенОбл», Ленинградская область при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля Сварки» (ООО «ГАЦ АР НАКС»), г. Барнаул - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 20.07.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ГАЦ АР НАКС» (АР-1ГАЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства):*

п. 1.15.2 РД 03-495-02

- в комплекте документов к аттестационному удостоверению АР-1ГАЦ-I-09005 протокол аттестации содержит технические ошибки в части области распространения результатов аттестации: угловое соединение листов в положении П2 не распространяется на сварку труб.

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ГАЦ АР НАКС» (АЦСТ-84) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки):*

п. 6.7 и п. 6.8 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- сварщик Круглов А.В. (удостоверение АР-1ГАЦ-I-06852), указанный в картах технологического процесса сварки, не аттестован на технические устройства (ГО п.3,4) и пространственное положение (Н45), в котором выполнялась сварка КСС. При этом во всех заключениях по контролю указан сварщик Помогайба Е.Д., который также не аттестован на технические устройства (ГО п.3,4) и пространственное положение (Н45) (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00707);

- сварщик Хвостов А.П. (удостоверение АР-1ГАЦ-I-07869), выполнявший сварку КСС, не аттестован на Ø76x6 мм (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00845);

- сварщик Бирюлин С.Б. (удостоверение АР-1ГАЦ-I-06701), выполнявший сварку КСС, не аттестован на пространственные положения П1 и П2, в которых выполнялась сварка КСС, не аттестован на группу основных материалов 4(М02) (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00787);

- во всех заключениях по контролю указан сварщик Залесов С.В., не принимавший участия в сварке КСС согласно картам технологического процесса сварки (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00787);

п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020:

- в фотоотчете отсутствует фотография с общим видом всех выполненных КСС (отсутствуют КСС Г-1-11-УОО/У17, Г-1-22-УОО/У17) (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00707);

п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2020, п. 13.3 СТО НАКС 2.9-2022:

- не приложены сертификаты (или копии) на присадочную проволоку Св-08АА, ацетилен, кислород (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00707);

- не приложены сертификаты (или копии) и свидетельства НАКС на электроды УОНИ 13/55 Ø 2,5 мм, 3,0 мм (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00845);

- не приложен сертификат (или копия) и свидетельство НАКС на флюс (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00727);

- не приложена копия протокола аттестации сварщика Залесова С.В., выполнявшего сварку КСС (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-84-00727);

п. 6.4 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- в картах технологического процесса сварки КСС не указаны номера сертификатов на основной и сварочные материалы (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-84-00845, АЦСТ-84-00727, АЦСТ-84-00677, АЦСТ-84-00787);

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ГАЦ АР НАКС» (АЦСО-77) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС несоответствия не выявлены.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ АР НАКС», г. Барнаул

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.15.2).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 9.10, 14.3);

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.4, 6.7, 6.8).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не допущены,

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-84 Шевцову Ю.О., членам комиссии АЦСТ-84 Радченко М.В., Тимошенко В.П., Киселеву В.С., допустившим нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ГАЦ АР НАКС», г. Барнаул

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.15.2).

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 9.10, 14.3);

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 13.3);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.п. 6.4, 6.7, 6.8).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не допущены,

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-84 Шевцову Ю.О., членам комиссии АЦСТ-84 Радченко М.В., Тимошенко В.П., Киселеву В.С., допустившим нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Территориальный аттестационно-диагностический центр «РИТМ» (ООО ТАДЦ «РИТМ»), г. Невинномысск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 09.08.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ТАДЦ «РИТМ»» (ЮР-1АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства):

п. 6.9.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- в комплекте документов к аттестационному удостоверению № ЮР-1АЦ-III-07859 от 23.05.2023 г. отсутствует дата на справке с места работы;

Приложению 20 РД 03-495-02:

- в протоколе аттестации (аттестационное удостоверение № ЮР-1АЦ-III-07859) не указан номер свидетельства о специальной подготовке;

п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2021:

- в технологических картах сборки и сварки не указаны шифры сварочных материалов и оборудования, нет порядка сварки КСС (документы к аттестационным удостоверениям № ЮР-1АЦ-I-15235 и ЮР-1АЦ-I-15457);

п. 9.5.6 СТО НАКС 2.6-2021:

- в практическом задании специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение № ЮР-1АЦ-III-07859) не найдены ошибки: по сварке неповоротного стыкового соединения труб указан ГОСТ 5264-80;

- в сведениях о выполнении КСС не указано время сварки КСС (документы к аттестационному удостоверению № ЮР-1АЦ-I-15457);

п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- в протоколе аттестации указан 4 квалификационный разряд, в заявке на аттестацию - 5 разряд (документы к аттестационному удостоверению № ЮР-1АЦ-I-15235);

- в техкарте в шифре НД по сварке указан один нормативный документ СП 42-102-2004, в шифре НД, регламентирующих нормы оценки качества указано 2 документа (помимо документов на методику контроля) СП 42-102-2004 и СТО Газпром 2-2.3-626-2011, в акте ВИК указан ГОСТ 16037-80, РД 01-001-06, СНИП 42-01-2002, СП 42-102-2004, в заключении РК указаны РД 01-001-06, СНИП 42-01-2002, а в протоколе аттестации в п.3.1 указаны СТО Газпром 2-2.3-626-2011, РД 01-001-06, СП 42-102-2004 (документы к аттестационному удостоверению № ЮР-1АЦ-I-15235);

п. 14.4.1 СТО НАКС 2.6-2021:

- в комплекте документов к аттестационному удостоверению № ЮР-1АЦ-I-15235 не представлен документ, подтверждающий уровень квалификации (5 разряд) сварщика.

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ТАДЦ «РИТМ» (АЦСТ-134) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки):

п. 6.3 СТО НАКС 2.9-2022:

- в заявке на проведение проверки готовности организации к применению сварочной технологии не указаны шифр и дата утверждения (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00453, АЦСТ-134-00452, АЦСТ-134-00451, АЦСТ-134-00455);

п. 6.10 СТО НАКС 2.9-2022:

- копии предоставляемых документов не заверены или заверены не должным образом (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00427, АЦСТ-134-00424, АЦСТ-134-00428, № АЦСТ-134-00423, АЦСТ-134-00453, АЦСТ-134-00452, АЦСТ-134-00455);

п. 6.16 СТО НАКС 2.9-2022:

- в заявке ошибочно указаны наименование технологии сварки (наплавки), НД по сварке и по контролю, срок действия удостоверения сварщика, то есть не проводится совместная работа по устранению несоответствий и внесению изменений (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00453, АЦСТ-134-00452, АЦСТ-134-00451, АЦСТ-134-00455).

п. 7.6 СТО НАКС 2.9-2022:

- технологические карты сварки КСС разработаны с ошибками: неправильно указаны сварочное оборудование, маркировка КСС, SDR, тип соединения, марка основного материала, сварочные материалы (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00427, АЦСТ-134-00424, АЦСТ-134-00428, АЦСТ-134-00453, АЦСТ-134-00452, АЦСТ-134-00451, АЦСТ-134-00423, АЦСТ-134-00455);

п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2022:

- отсутствуют копии протоколов аттестации сварщиков, выполнявших сварку КСС и специалистов сварочного производства (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00427, АЦСТ-134-00424, АЦСТ-134-00428, № АЦСТ-134-00423);

- отсутствуют сертификаты качества (или их копии) на основной материал (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00427, АЦСТ-134-00424, АЦСТ-134-00428, № АЦСТ-134-00423, АЦСТ-134-00453, АЦСТ-134-00452, АЦСТ-134-00451, АЦСТ-134-00455);

- отсутствуют технологические карты сварки некоторых КСС (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСТ-134-00424, АЦСТ-134-00428);

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ТАДЦ «РИТМ» (АЦСО-116) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварочного оборудования):

п. 6.8 СТО НАКС 2.8-2021 и п. 6.8 СТО НАКС 2.8-2023:

- копии технической документации на СО не заверены или заверены не должным образом (комплекты документов к свидетельствам №№ АЦСО-116-00498, АЦСО-116-00561, АЦСО-116-00581);

п. 10.1.1 СТО НАКС 2.8-2021:

- в технологической карте сварки КСС и актах контроля КСС ошибочно указаны шифры НД регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений (комплекты документов к свидетельству № АЦСО-116-00498).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ТАДЦ «РИТМ», г. Невинномысск

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (приложение 20);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1, 8.1.2, 9.5.6, 10.1.1, 14.4.1.);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.3, 6.10, 6.16, 7.6, 14.3);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 6.8);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.8, 10.1.1);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю ЮР-1АЦ, АЦСТ-134, АЦСО-116 *Ткачеву С.С.*, членам комиссии *Жидкову М.Б.* (ЮР-1АЦ, АЦСТ-134, АЦСО-116), *Сабезкому А.М.* (ЮР-1АЦ), *Кугрышевой Л.И.* (ЮР-1АЦ, АЦСО-116), *Сердюкову А.М.* (АЦСТ-134, АЦСО-116), допустившим нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ГАДЦ «РИТМ», г. Невинномысск

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (приложение 20);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1, 8.1.2, 9.5.6, 10.1.1, 14.4.1.);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 6.3, 6.10, 6.16, 7.6, 14.3);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 6.8);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.8, 10.1.1);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю ЮР-1АЦ, АЦСТ-134, АЦСО-116 *Ткачеву С.С.*, членам комиссии *Жидкову М.Б.* (ЮР-1АЦ, АЦСТ-134, АЦСО-116), *Сабезкому А.М.* (ЮР-1АЦ), *Кугрышевой Л.И.* (ЮР-1АЦ, АЦСО-116), *Сердюкову А.М.* (АЦСТ-134, АЦСО-116), допустившим нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Энергокомплекс» (ООО «Корпорация «Энергокомплекс»), г. Екатеринбург - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 18.08.2023 г.

По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «Корпорация «Энергокомплекс» (АЦСТ-109) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (*по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки*):

п.10.2 СТО НАКС 2.9-2022:

- в приложении 3 Заключения о готовности организации к применению технологии сварки в картах сварки КСС марка сварочного материала (LB-52U) не соответствует марке, указанной в программе аттестации (УОНИ-13/55) (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-109-01192);

- в акте ВИК типоразмеры нескольких КСС не соответствуют типоразмерами КСС, указанными в программе аттестации, в заключении о готовности организации к применению технологии сварки, в картах сварки КСС (комплект документов к свидетельству № АЦСТ-109-01142).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Корпорация «Энергокомплекс»**, г. Екатеринбург при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 10.2),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Корпорация «Энергокомплекс»**, г. Екатеринбург при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 10.2),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» (ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС»), г. Краснодар - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 06.10.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС», г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС», г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»), г. Санкт-Петербург - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 05.10.2023 г.

По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» (АЦСТ-56) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (*по результатам экспертизы 13 комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки*):

п.11.2 СТО НАКС 2.9-2020, п.10.2 СТО НАКС 2.9-2022, СТО НАКС 2.9-2023

- дата проведения ВИК, указанная в заключении о готовности №АЦСТ-56-03140, не соответствует дате, указанной в акте ВИК №103/8 (комплект документов к свидетельству ООО «МСК ГРУПП» № АЦСТ-56-02913);

- марка основного материала КСС, указанная в технологической карте сварки КСС №РД-1-02СОО/С2, не соответствует указанным во всех остальных аттестационных документах (комплект документов к свидетельству ООО «СП-Групп» № АЦСТ-56-03280);

- в программе проверки готовности и заключении о готовности № АЦСТ-56-02685 указан типоразмер КСС 76x4 мм+159x6 мм, который не соответствует указанному в технологических картах сварки, фотоотчете, документах с результатами контроля качества (комплект документов к свидетельству ООО «РЕСУРС» № АЦСТ-56-02529);

- номер и дата акта ВИК и заключения УЗК, указанные в заключении о готовности №АЦСТ-56-02830, не соответствуют указанным на акте ВИК и заключении УЗК (комплект документов к свидетельству ООО «СИТЭК-ТРАНС» № АЦСТ-56-02624);

- в заключении по контролю качества КСС УЗК №120/9 от 04.08.2021 указан номер свидетельства о поверке №0107680, срок действия которого истек 05.07.2021 (комплект документов к свидетельству ООО «ДорХан 21 Век-Можайск» № АЦСТ-56-02687);

- в заключении контроля качества КСС (металлография) №124/4 от 29.05.2023 указано свидетельство о калибровке микроскопа МЕТАМ РВ №0246/R, срок действия которого истек 08.03.2023 (комплект документов к свидетельству ООО «УТК-Сервис» № АЦСТ-56-03210);

п. 10.5, 13.3 СТО НАКС 2.9-2022, п. 10.5, 13.3 СТО НАКС 2.9-2023

- в комплектах документов к свидетельству ООО «ГЭК» № АЦСТ-56-03333 и к свидетельству ООО «Петон Констракшн» № АЦСТ-56-03218 отсутствуют оригиналы заключений о готовности.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 11.2),

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.2, 10.5, 13.3),

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.2, 10.5, 13.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. 11.2),

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.2, 10.5, 13.3),

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.2, 10.5, 13.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (ООО АСЦ «ИТС СвП»), г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 39 от 07.07.2023 г.

При проверке осуществлялся контроль аттестации сварщиков АО «Новые технологии» для выполнения ремонтно-восстановительных работ на газопроводах под давлением. Информация о проведении аттестации в производственных условиях была направлена в НАКС письмом ООО АСЦ «ИТС СвП» от 04.07.2023 г., исх. № 233/23.

Аттестация проводилась в соответствии с требованиями «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверке готовности организаций к применению сварочных технологий, аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» на специальном стенде с моделированием основных технологических режимов и параметров трубопроводов.

В период с 11 по 14 июля 2023 г. при проведении проверки практических навыков 12-ю сварщиками АО «Новые технологии» в присутствии двух членов аттестационной комиссии МР-26АЦ выполнены:

- кольцевые сварные соединения (Т-57х3,5-М01 – 24 КСС; Т-219х8-М01 – 12 КСС; Т-720х16-М03 – 6 КСС) в полном объеме;

- сварка на стенде Ду 1000: четырёх отводов, продольных швов полумуфт, отводов с полумуфтами и двух фланговых швов (по одному на каждой полумуфте);

В этот же период проведена проверка теоретических знаний, выполнены визуальный, измерительный и ультразвуковой контроль КСС.

При проведении аттестационных процедур несоответствия требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, «Положения об аттестации на объектах ПАО «Газпром» и документов НАКС не установлены.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО АСЦ «ИТС СвП», г. Москва, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка Акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (АО «Гипрониигаз»), г. Саратов при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 41 от 25.07.2023 г.

При проверке осуществлялся контроль проведения АО «Гипрониигаз» (АЦСТ-61) процедур проверки готовности ООО «ГазЭнерго» к применению двух технологий сварки в г. Воронеж на производственной базе заявителя.

31 июля – 01 августа 2023 г. членом комиссии АЦСТ-61:

- выполнена документарная проверка технических, организационных и квалификационных возможностей организации-заявителя для выполнения сварочных работ по заявляемым технологиям сварки в офисном помещении ООО «ГазЭнерго» по адресу: Воронеж, ул. Холмистая, д, 54 б, часть нежилого здания лит.2А, офис 202;

- проконтролирована сварка КСС при аттестационных испытаниях двух заявленных технологий (способами сварки РД и ЗН) на производственной базе ООО «ГазЭнерго» по адресу г. Воронеж, проспект Труда, 111;

- нанесены клейма на все КСС.

Все КСС переданы представителем ООО «ГазЭнерго» члену комиссии АЦСТ-61 для доставки в лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля АО «Гипрониигаз».

При проведении процедур проверки готовности несоответствия требованиям РД 03-615-03, рекомендаций по применению РД 03-615-03 и документов НАКС не установлены.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

Основные положения выступления:

Внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Международный Институт Сварки и Контроля» (ООО «МИСиК»), г. Краснодар при осуществлении

деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 43 от 10.08.2023 г.

Проверка ООО «МИСиК» проводилась с целью осуществления контроля аттестации иностранных граждан в ЮР-9АЦ-11АП, информация о которой была направлена в НАКС письмом от 09.08.2023 г. (исх. № 336).

Проверка практических навыков сварщиков проводилась в период с 18 по 19 августа 2023 г. на производственной базе ООО «КОНСАЛТ-ВЕЛДИНГ» (ЮР-9АЦ-11АП, г. Нижнекамск) в присутствии трех членов аттестационной комиссии ЮР-9АЦ.

При проведении аттестационных процедур несоответствия требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, «Положения об аттестации на объектах ПАО «Газпром» и документов НАКС не установлены.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «МИСиК», г. Краснодар, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «МИСиК», г. Краснодар при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления:

Проверка проводилась в связи с обращением ООО АЦ «НАКС – Хабаровск» в Президиум НАКС об изменении меры дисциплинарного воздействия - уменьшения срока приостановки деятельности по аттестации персонала сварочного производства с шести до трех месяцев.

С целью предупреждения нарушений требований документов НАКС директором ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» проведена работа с коллективом и приняты следующие меры:

- наложены дисциплинарные взыскания на работников, участвовавших в проведении аттестационных процедур сварщиков и специалистов сварочного производства организаций системы «Транснефть»;

- уволены два работника.

1. Комиссией проведена проверка ООО АЦ «НАКС – Хабаровск» на соответствие требованиям СТО НАКС 2.1 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» - несоответствия не выявлены.

2. Комиссией проведена проверка документов ООО АЦ «НАКС – Хабаровск», оформляемых при деятельности по аттестации персонала сварочного производства:

2.1. В период с 01.01.2022 г. по 28.06.2023 г. в аттестационных пунктах TOP-5АЦ (за исключением TOP-5АЦ-1АП) проведено около 900 аттестаций. Директором предоставлены приказы о формировании аттестационных комиссий, а также подтверждающие документы о выезде членов аттестационной комиссии по всем аттестациям.

2.2. По аттестациям, проведенным за пределами АЦ и АП по согласованию с НАКС, были предоставлены фотоотчеты и Журналы регистрации инструктажа сварщиков на рабочем месте и выполнения КСС (TOP-5АЦ ведет отдельные журналы для выездных аттестаций).

2.3. Неразрушающий контроль качества КСС, выполняемых при проверке практических навыков сварщиков, проводила лаборатория ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» или лаборатории организаций, на базе которых созданы АП. Комиссии представлены оборудование и помещения для контроля на материально-технической базе АЦ.

Разрушающие испытания КСС проводила лаборатория ООО АЦ «НАКС-Амур».

2.4. Выборочная проверка документов, сформированных по результатам аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства, проведенных в указанный период, несоответствий не выявила.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Председатель заседания

Руководитель комитета

Члены комитета



Лучина Т.Л.

Ковтунов А.И.

Егоров Р.В.

Коротин А.И.

Кузнецов П.С.

Стариков А.И.